


- (D)** A HOTPEN
B Katalyt-Lötvorsatz
C Hitzerreflektor
D Lötspitze
E Heißes Messer
F Meißelspizze
G Gravierspizze
H Nadelspizze
I Abdeckung
J Ständer
K Lot
- (E)** A HOTPEN
B Elemento modular catalítico
C Reflector térmico
D Cabeza de soldador
E Cuchilla caliente
F Cabeza de cincel
G Cabeza de grabado
H Cabeza de aguja
I Cubierta
J Soporte
K Estano
- (F)** A HOTPEN
B Katalyt-Lötvorsatz
C Hitzerreflektor
D Lötspitze
E Heißes Messer
F Meißelspizze
G Gravierspizze
H Nadelspizze
I Abdeckung
J Ständer
K Lot
- (GB)** A HOTPEN
B Catalytic soldering iron
adapter
C Heat reflector
D Soldering tip
E Hot knife
F Chisel tip
G Engraving tip
H Needle tip
I Cover
J Stand
K Solder
- (GR)** A HOTPEN
B Katalyt-Lötvorsatz
C Hitzerreflektor
D Lötspitze
E Heißes Messer
F Meißelspizze
G Gravierspizze
H Nadelspizze
I Abdeckung
J Ständer
K Lot
- (H)** A HOTPEN
B Katalyt-Lötvorsatz
C Hitzerreflektor
D Lötspitze
E Heißes Messer
F Meißelspizze
G Gravierspizze
H Nadelspizze
I Abdeckung
J Ständer
K Lot
- (I)** A HOTPEN
B Convector catalítico
C Riflettore
D Punta per saldare
E Coltello per taglio a caldo
F Punta a scalpello
G Punta per incidere
H Punta ad ago
I Tappo
J Supporto
K Lega saldante
- (RO)** A HOTPEN
B Adaptor de lipit catalitic
C Reflector termic
D Vârf de lipit
E Cuișcă cald de debitare
F Dală-șpiț
G Vârf de gravat
H Vârf cu ac
I Capac
J Suport
K Aliaj de lipit
- (FIN)** A HOTPEN
B Katalyt-Lötvorsatz
C Hitzerreflektor
D Lötspitze
E Heißes Messer
F Meißelspizze
G Gravierspizze
H Nadelspizze
I Abdeckung
J Ständer
K Lot
- (N)** A HOTPEN
B Katalyt-Lötvorsatz
C Hitzerreflektor
D Lötspitze
E Heißes Messer
F Meißelspizze
G Gravierspizze
H Nadelspizze
I Abdeckung
J Ständer
K Lot
- (RUS)** A HOTPEN
B Каталитическая паяльная насадка
C Тепловой отражатель
D Острие (жало) паяльника
E Горячий нож
F Насадка-резац
G Граверовальная насадка
H Насадка-игла
I Крышка
J Подставка
K Припой
- (S)** A HOTPEN
B Katalyt-Lötvorsatz
C Hitzerreflektor
D Lötspitze
E Heißes Messer
F Meißelspizze
G Gravierspizze
H Nadelspizze
I Abdeckung
J Ständer
K Lot
- (SLO)** A HOTPEN
B Katalitični nastavki za
lotanje
C topilni reflektor
D konica spajkalnika
E vroči nož
F seskalna konica
G gravirna konica
H igličasta konica
I pokrovček
J podstavek
K spajka
- (TR)** A HOTPEN
B Katalitik Isihim ön parçası
C Isir reflektörü
D Lehim ucu
E Sıcak bıçak
F Keski ucu
G Gravür ucu
H İğne ucu
I Kapak
J Mesnet (tutucu dizenek)
K Lehim teli
- (CZ)** A HOTPEN
B Katalyt-Lötvorsatz
C Hitzerreflektor
D Lötspitze
E Heißes Messer
F Meißelspizze
G Gravierspizze
H Nadelspizze
I Abdeckung
J Ständer
K Lot
- (H)** A HOTPEN
B Katalyt-Lötvorsatz
C Hitzerreflektor
D Lötspitze
E Heißes Messer
F Meißelspizze
G Gravierspizze
H Nadelspizze
I Abdeckung
J Ständer
K Lot
- (P)** A HOTPEN
B Adaptador catalítico de
brasagem
C Reflector de calor
D Ponta de brasagem
E Lâmina quente
F Ponta em cinzel
G Ponta de gravar
H Ponta de agulha
I Capertura
J Suporte
K Metal para brasagem
- (PL)** A HOTPEN
B Katalizacyjna nasadka
lutowicza
C Reflektor ciepła
D Grot lutowniczy
E Grot grzewczy
F Grot dłutowy
G Grot grawerski
H Grot igłowy
I Zaczeka
J Stojak
K Stop lutowniczy
- (HR)** A HOTPEN
B Katalitični nastavak za
emljenje
C Toplinski reflektor
D Vrh za lemljenje
E Vrući nož
F Vrh s dijelom
G Vrh za graviranje
H Vrh s iglom
I Poklopac
J Postolje
K Lem



Sicherheitshinweise

- DEN BRENNER FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN.
- Es ist ein Augenschutz zu tragen.
- Enthält entflammbares Gas unter Druck. Der Brenner darf niemals Hitze über 50°C / 120°F oder lang anhaltender Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Die in der Fabrik vorgenommene Montage und die werksseitigen Einstellungen dürfen nicht verändert werden. Es kann gefährlich sein, die Einstellung oder Montage des Lötbrenners & LötKolbens zu verändern, oder einige Teile auszubauen oder andere Bauteile als die Empfohlenen zu verwenden.
- Bitte vor dem Nachfüllen die Nachfüllanweisungen lesen. Eine unangemessene Nachfüllmethode kann zu ernstern Unfällen führen.
- Achten Sie darauf, den nachfüllbaren Gastank nicht zu erwärmen.
- Niemals den Gastank durchbohren oder Feuer aussetzen.
- Der Brenner darf niemals in einer Umgebung mit brennbaren Dämpfen, entzündlichen Flüssigkeiten oder explosiven Materialien betrieben werden.
- DEN BRENNER NICHT IN DER NÄHE VON GESICHT, HÄNDEN, KLEIDUNG ODER BRENNBAREN STOFFEN ZÜNDEN.
- Die Flamme nicht auf Personen richten.
- DIE LUFTAUSSLÄSSE DES KATALYT-LÖTVORSATZES GEBEN HEISSE LUFT AB. VERGEWISSEN SIE SICH, DASS DAS GERÄT AUCH BEI KÜRZEN ARBEITSPAUSEN IMMER AUF DEN MITGELIEFERTEN STANDER ABLEGT WIRD, UM ZU VERMEIDEN, DASS DIE TISCHOBERFLÄCHE ODER ANDERE GEGENSTÄNDE SICH ENTZÜNDEN. SCHALTEN SIE DAS GERÄT BEI LÄNGEREN ARBEITSPAUSEN AUS. RICHTEN SIE DIE LUFTAUSSLÄSSE NICHT AUF AUGEN, GESICHT ODER PERSONEN.
- Atmen Sie keine Schweiß-/Lötdämpfe ein.
- Beachten Sie, dass die tatsächliche Flammengröße länger sein kann, als es scheint. Unter bestimmten Lichtbedingungen ist die Flamme möglicherweise kaum sichtbar.
- Die Brennerdüse und das Warmluftgebläse werden während des Betriebs und nach dem Betrieb extrem heiß. Achten Sie darauf, sich vor versehentlichen Verbrennungen zu schützen.
- Vergewissern Sie sich nach dem Gebrauch, dass die Flamme vollständig erloschen ist.
- Warten Sie, bis Lötbrenner & LötKolben sich abgekühlt haben, bevor Sie das Gerät einlagern.

TECHNISCHE DATEN

Das Gerät ist ungefährl.

Kategorie:	Butan / Propan
Flammentemperatur:	🔥 = 800° C ✂️ = 450° C
Gaskartusche:	ROFILL Super 100

ZÜNDEN & LÖSCHEN

Den EIN/AUS-Schalter mit Flammeneinstellung in Stellung "4" bewegen, um das Gas freizusetzen.

Den EIN/AUS-Schalter wieder in Stellung "OFF" bringen, um den Gasstrom zu unterbrechen und die Flamme zu löschen.

Drücken Sie den Piezozündknopf nach vorne und halten Sie diesen einige Sekunden gedrückt, bis die Flamme zündet. Lassen Sie den Piezozündknopf anschließend los.

Einstellen der Flamme
Den EIN/AUS-Schalter mit Flammeneinstellung in Richtung "1" bewegen, um die Flammenstärke zu reduzieren oder in Richtung "4", um die Flammenstärke zu erhöhen.

VERWENDUNG ALS LÖTBRENNER

Der mitgelieferte Katalyt-Lötvorsatz ist werkseitig montiert. Um das Gerät als Lötampe zu verwenden, schrauben Sie den Katalyt-Lötvorsatz ab.

Achtung! Lassen Sie die Heizröhre vollständig abkühlen, bevor Sie diese abschrauben.

VERWENDUNG MIT DEM KATALYT-LÖTVORSATZ & SPITZEN

Montage
Falls nicht bereits montiert, schrauben Sie den Katalyt-Lötvorsatz fest an das Gerät.

Das Gerät wird mit 5 verschiedenen Spitzen, sowie mit einem Hitzerreflektor geliefert. Wählen Sie die für ihre Applikation geeignete Spitze und schrauben Sie diese fest in das Loch des Katalyt-Lötvorsatz.

Der Hitzerreflektor kann in Verbindung mit der Lötspitze, Spatenspitze und der Meißelspitze, sowie mit dem heißen Messer verwendet werden. Schieben Sie dazu den Hitzerreflektor über den zylindrischen Absatz des Katalyt-Lötvorsatz. Vergewissern Sie sich, dass der Hitzerreflektor fest und bündig auf dem Vorsatz sitzt.

DAS WARMLUFTGEBLÄSE AUF KEINEN FALL WÄHREND ODER NACH DEM ZÜNDEN BERÜHREN, SOLANGE ES NOCH HEISS IST.

Achtung! Lassen Sie die Spitze vollständig abkühlen, bevor Sie einen Spitzenwechsel vornehmen.

NACHFÜLLEN DES GASTANKS

- Schalten Sie den Brenner aus, und vergewissern Sie sich, dass die Flamme aus ist, bevor Sie den Tank befüllen.
- Warten Sie, bis die Brennerdüse sich von selbst abgekühlt hat, bevor Sie Gas nachfüllen.
- Das Nachfüllen ist an einem gut belüfteten Ort, in einer flammen- oder entzündungsfreien Umgebung und nicht in der Nähe anderer Personen durchzuführen.
- Beim Nachfüllen ist das Rauchen verboten.
- Verwenden Sie nur das angegebene Butangas zum Nachfüllen.
- Halten Sie den Brenner mit der Oberseite nach unten.

Setzen Sie die Düse des Butankanisters an das Nachfüllventil des Brenners an und drücken Sie diese hinein.

Den Nachfüllvorgang beenden, sobald das Gas zu überströmen beginnt. **EINE ÜBERFÜLLUNG FÜHRT DAZU, DASS FUNKEN SPRÜHEN.** Vor dem Zünden ein paar Minuten warten, damit das Gas sich stabilisiert.

RECYCLING

Nicht mehr gebrauchsfähige Geräte zum Recyceln bei einer Wertstoffsammelstelle abgeben. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen.